



REGULAMIN
PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
PSZOK W KUŹNI RACIBORSKIEJ DLA MIESZKAŃCÓW GMINY NĘDZA

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – PSZOK przy **ul. Klasztornej 45** w Kuźni Raciborskiej.
2. Operatorem PSZOK jest Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej (tel. 32 414 72 38; tel. 32 419 11 91).
3. PSZOK jest czynny **do 31-12-2019r.** (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy), w dniach:
 - **w każdy wtorek w godzinach od 7.00 do 15.00**
 - **w każdy czwartek w godzinach od 9.00 do 17.00**
4. Do PSZOK w Kuźni Raciborskiej mogą być dostarczane odpady komunalne wytworzone przez mieszkańców **gminy Nędza** oraz powstające na terenie gminy Nędza.
5. Wymienione poniżej odpady, a dostarczone przez mieszkańców przyjmowane są **nieodpłatnie**:
 - papier i tektura,
 - metale,
 - tworzywa sztuczne,
 - szkło,
 - opakowania wielomateriałowe,
 - przeterminowane leki i chemikalia,
 - zużyte baterie i akumulatory,
 - kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 - meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 - tekstylia,
 - zużyte opony z samochodów osobowych, motorowerów, rowerów,
 - odpady zielone,
 - odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne pod warunkiem, że nie powstały na nieruchomości z budowy, remontu, rozbiórki, na które wymagane jest pozwolenie lub zgłoszenie do organu administracji budowlano-architektonicznej – w ilości **do 100 kg na rok** na nieruchomość,
 - i inne po uzgodnieniu z Operatorem
6. Do PSZOK również **nieodpłatnie** będą przyjmowane i zbierane następujące rodzaje odpadów pochodzące z nieruchomości **niezamieszkałych**:

- papier i tektura,
- metale,
- tworzywa sztuczne,
- szkło,
- opakowania wielomateriałowe,

7. W PSZOK nie będą przyjmowane:

- zmieszane odpady komunalne,
 - odpady zawierające azbest,
 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
 - odpadowa papa,
 - ~~styropian pochodzący ze sprzętu AGD oraz dociepleń~~
 - opony z samochodów ciężarowych,
 - części samochodowe
 - żużel/popioł z palenisk domowych
8. Inne nie wymienione odpady lub odpady powyżej ilości ograniczającej mogą zostać odebrane po uzgodnieniu z Operatorem oraz za odpłatnością.
9. Potwierdzenie przyjęcia odpadów od mieszkańców gminy Nędza następuje na formularzu zawierającym informacje o odpadach, dane właściciela odpadów, dane transportującego odpady, dane przejmującego odpady. Właściciel lub przewoźnik jest obowiązany przekazać potwierdzenie obsłudze PSZOK, w przeciwnym przypadku odpady nie zostaną przyjęte.
10. Wymienione w punkcie 5 i 6 odpady będą magazynowane selektywnie w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska.
11. Zebrane odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów zebranych w PSZOK.
12. W PSZOK prowadzony będzie rejestr dostarczających i odbierających odpady oraz ewidencja dostarczonych, zebranych i przekazanych odpadów.

KOMART sp. z o.o.